



Tamura

LA02P085S03

ส่วนจำนวน:

LA02P085S03



ผู้ผลิต / ยี่ห้อ:

Tamura


รายละเอียดสินค้า

SENSOR

แผ่นข้อมูล:

 1.LA02P085S03.pdf
 2.LA02P085S03.pdf

สถานะ RoHS

 ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS

สภาพสินค้า

6260 pcs stock

จัดส่งจาก

ฮ่องกง



วิธีการจัดส่ง

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ขอใบเสนอราคา](#)

ภาพอาจจะเป็นตัวแทน
ดูข้อมูลจำเพาะสำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์













ข้อมูลจำเพาะของ LA02P085S03

ส่วนจำนวน	LA02P085S03
ผู้ผลิต	Tamura
ลักษณะ	SENSOR
สถานะสารตะกั่ว / สถานะ ROHS	ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS
ปริมาณที่มีอยู่	6260 pcs
แผ่นข้อมูล	<p> 1.LA02P085S03.pdf  2.LA02P085S03.pdf</p>
แรงดันไฟฟ้า - อุณหภูมิ	2.97 V ~ 3.63 V
ชุด	LA02P
ประเภทเซนเซอร์	Hall Effect, Open Loop
ความไวแสง	15.5mV/A
เวลาตอบสนอง	1µs
โพลาริซ	Bidirectional
บรรจุภัณฑ์	Bulk
หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์	Module
เอาต์พุต	Ratiometric, Voltage
ชื่ออื่น	9-LA02P085S03ZY MT7418
อุณหภูมิในการทำงาน	-40°C ~ 100°C
จำนวนช่อง	1
ประเภทการติดตั้ง	Through Hole
เส้นตรง	±1%
สถานะสารตะกั่ว / สถานะ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ความถี่	DC ~ 300kHz
สำหรับการวัด	AC/DC
คำอธิบายโดยละเอียด	Current Sensor 85A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
ปัจจุบัน - อุณหภูมิ (สูงสุด)	10mA
ปัจจุบัน - ตรวจจับ	85A
ความถูกต้อง	±1%

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Tamura LA02P085S03	ผู้จัดจำหน่าย LA02P085S03	ผู้จัดจำหน่าย LA02P085S03
ราคา LA02P085S03	รูปภาพ LA02P085S03	ภาพ LA02P085S03
แผ่นข้อมูล PDF LA02P085S03	LA02P085S03 ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูล	แผ่นข้อมูล LA02P085S03
หุ้ LA02P085S03	ชื่อ LA02P085S03	ชื่อ Tamura LA02P085S03
Tamura LA02P085S03	ผู้จำหน่าย Tamura	ผู้จัดจำหน่าย Tamura
Tamura LA02P085S03		

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 <p>LA050URD32TTI1800 ผู้ผลิต: Hamlin / Littelfuse ลักษณะ: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT มีสินค้าในสต็อก: 125 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P170S05 ผู้ผลิต: Tamura ลักษณะ: SENSOR มีสินค้าในสต็อก: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P054S03 ผู้ผลิต: Tamura ลักษณะ: SENSOR มีสินค้าในสต็อก: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P021S05 ผู้ผลิต: Tamura ลักษณะ: SENSOR มีสินค้าในสต็อก: 8061 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P085S05 ผู้ผลิต: Tamura ลักษณะ: SENSOR มีสินค้าในสต็อก: 7438 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P035S05 ผู้ผลิต: Tamura ลักษณะ: SENSOR มีสินค้าในสต็อก: 8318 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA03P054S05 ผู้ผลิต: Tamura ลักษณะ: SENSOR มีสินค้าในสต็อก: 6318 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P085S05 ผู้ผลิต: Tamura ลักษณะ: SENSOR มีสินค้าในสต็อก: 6500 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA050URD32LI1800 ผู้ผลิต: Hamlin / Littelfuse ลักษณะ: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT มีสินค้าในสต็อก: 153 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P054S05 ผู้ผลิต: Tamura ลักษณะ: SENSOR มีสินค้าในสต็อก: 8000 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P035S03 ผู้ผลิต: Tamura ลักษณะ: SENSOR มีสินค้าในสต็อก: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P021S03 ผู้ผลิต: Tamura ลักษณะ: SENSOR มีสินค้าในสต็อก: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>

ลิขสิทธิ์ © 2020 ผู้จัดจำหน่ายที่เชื่อถือได้ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

E-mail: Info@infinity-electronic.com

ที่อยู่: ชั้น 17 อาคารพาณิชย์เกษรลอร์ดเลขที่ 114-118 ถนนลือคชารัตนหวานใจฮ่องกง

